



UWAGI

1. Instalacje wykonać nt w rurkach ochronnych PVC
2. Gniazda wtyczkowe mocować na wys. 0,3m
3. Do szyny wyrównawczej podłączyć wszystkie masy metalowe i szynę PE rozdzielnic
6. Podejścia do urządzeń wykonać na kształtownikach "U44"
7. Szafa SZS-PPR oraz sygnalizator stanu pracy według zapisów w części instalacyjnej (dostawa)
8. Dla zabezpieczenia linii zasilania przy tablicy TS-S1 zamontować zestaw podstaw bezp. 63 A w obudowie który podłączyć do szyn tablicy.

TNS

[illegible]